# Pflegeanweisung

Reinigung und Pflege Ihrer Glaswand WESSELER W-LINIE 2

| 2 Tage | VSG | handelsüblich | keine |
|---|---|---|---|
| nach Montage | Verbundsicherheitsglas | Glasreiniger | Scheuermittel |

## NACH DER MONTAGE

Die Verfugung muss zuerst aushärten. Reinigen Sie Ihre Glaswand deshalb frühestens zwei Tage nach Abschluss der Montage vollständig. Groben Bauschmutz können Sie vorher trocken oder mit klarem Wasser abnehmen, ohne die Fugen zu belasten.

## GLAS REINIGEN

- **Handelsüblicher Glasreiniger** kann direkt auf das Glas gesprüht werden. Klares Wasser genügt ebenso.
- **Weiches, fusselfreies Tuch** verwenden, am besten Mikrofaser. In Bahnen von oben nach unten arbeiten.
- **Kein stehendes Wasser** auf Glas und Profilen belassen – Flächen immer sauber trocken nachwischen.
- **Beidseitig reinigen,** damit Schlieren nicht erst beim Gegenlicht auffallen.
- Bei Glas mit Sichtschutzfolie oder Beschriftung nur mit klarem Wasser und ohne Druck arbeiten.

## PROFILE, ZARGEN UND BESCHLÄGE

- **Pulverbeschichtete Aluminiumteile** nur mit feuchtem, weichem Tuch abwischen und trockenreiben.
- **Griffe und Bänder** ebenso feucht abwischen; keine Politur, kein Öl auf sichtbaren Flächen.
- **Bodenprofil** regelmäßig von Staub und Sand frei halten – beides wirkt beim Wischen wie Schleifpapier.
- Dichtungen und Fugen nur mit Wasser reinigen, nicht mit Lösungsmittel.

## DAS BITTE NICHT

- **Keine scheuernden Mittel,** Scheuerschwämme, Klingen oder Schaber – sie zerkratzen Glas und Beschichtung dauerhaft.
- **Keine aggressiven Reiniger** mit Lösungsmittel, Säure oder Lauge.
- **Keinen Dampfreiniger** und keinen Hochdruckreiniger einsetzen.
- Keine Reiniger auf Silikonfugen einwirken lassen.

# Pflegeanweisung – besondere Fälle

Hartnäckige Verschmutzung, Schäden und Ihr Ansprechpartner

## HARTNÄCKIGE VERSCHMUTZUNG

- **Kalkflecken:** mit klarem Wasser und weichem Tuch abnehmen, solange sie frisch sind. Getrocknete Ränder nicht abkratzen.
- **Fett und Fingerabdrücke:** Glasreiniger einwirken lassen, dann in einem Zug abziehen.
- **Klebereste und Aufkleber:** vorsichtig mit warmem Wasser aufweichen und mit dem Fingernagel oder einem Kunststoffspachtel lösen.
- **Farbe, Mörtel, Silikon:** nicht selbst entfernen – bitte melden Sie sich, bevor Schaden entsteht.
- **Filzstift und Marker:** zuerst mit Wasser versuchen. Erst danach und nur auf Glas ein mildes Mittel, nie auf Profilen.

## WOMIT SIE RECHNEN KÖNNEN

- **Büro und Besprechung:** Glas nach Bedarf, in der Regel alle ein bis zwei Wochen.
- **Empfang, Laden, Praxis:** Griffbereiche häufiger, Glasflächen mindestens wöchentlich.
- **Profile und Bodenschiene:** etwa monatlich mitreinigen.
- **Beschläge prüfen:** ein- bis zweimal im Jahr auf Leichtgängigkeit – siehe Bedienungsanleitung.

## WENN ETWAS BESCHÄDIGT IST

Verbundsicherheitsglas bricht nicht in scharfe Stücke, sondern bleibt an der Zwischenschicht haften. Eine gesprungene Scheibe ist damit zunächst nicht gefährlich, muss aber ausgetauscht werden. Sichern Sie den Bereich, benutzen Sie die Tür nicht weiter und rufen Sie uns an. Kratzer im Glas lassen sich nicht auspolieren – deshalb ist der Verzicht auf Klingen und Scheuermittel so wichtig.

## FRAGEN ODER EIN SCHADEN?

Bei einer Beschädigung, einer klemmenden Tür oder Fragen zur Pflege helfen wir schnell und unkompliziert. Innenausbau Wesseler · Lise-Meitner-Straße 11a · 46325 Borken · Telefon 02861 929753 · mw@mwesseler.com

> WESSELER W-LINIE 2 ist unsere hausinterne Typenbezeichnung für diese Baureihe. Sie ist keine Prüf- oder Zulassungsbezeichnung. Die Angaben gelten für Anlagen, die wir selbst gefertigt und montiert haben.